

CubangoLED




Artikel *Article* Articolo	617 138	Ausgabe *Edition* Edizione	01-2016
Art. No	27.150.D	Mut.	


Spiegelschrank CubangoLED **3/150**
Armoire de toilette Cubango*LED 3/150*
Armadio da bagno CubangoLED **3/150**

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10, Telefax 071 466 90 11
www.sidler-spiegelschraenke.ch





Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Gehäuse aus Aluminium
LED 41 W oben, Energieeffizienz A++
LED 8 W unten, Energieeffizienz A+
1 Sensor
3 Steckdosen (SIDOS/FI nicht möglich)
3 verstellbare Glastablare
1 Kosmetikbox, 1 Kosmetikspiegel

Boîtier en aluminium
LED 41 W, en haut, Efficacité énergétique A++
LED 8 W, en bas, Efficacité énergétique A+
1 Senseur
3 prises (SIDOS/FI impossible)
3 tablettes en verre réglables
1 cassette de beauté, 1 miroir grossissant

Carcassa in alluminio
LED 41 W, in alto, Efficienza energetica A++
LED 8 W, in basso, Efficienza energetica A+
1 Sensore
3 prese (SIDOS/FI non possibile)
3 ripiani in vetro regolabili
1 box per cosmetici, 1 specchio d'ingrandimento

Elektroinstallation gem. NIN 2010, SEV 7.01
Installation électrique selon NIBT 2010, SEV 7.01
Installazione elettrica secondo NIBT 2010, SEV 7.01

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'eventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).