

Artikel	1. Ausgabe
Article	109739 xxx xxx 1. Edition 06.2026
Articolo	1. Edizione

Art. No **109739** Mut.

Spiegelschrank Ice 50L AP
Armoire à miroir Ice 50L AP
Armadietto a specchio Ice 50L AP





Bühlmann AG Entlebuch
Moosmatte 8
CH-6166 Hasle

Tel. 041 / 482'00'20
www.b-buehlmann.ch

SPS Ice 50L LED AP

Lampe oben: Ice A LED 504 mm, Bandlänge 460 mm, 5.2W, 4000°K, 929 Lumen (Alu 467)
Lampe unten: Cube LED 467 mm, Bandlänge 452 mm, 7.3W, 4000°K, 718 Lumen
Trafo: 1 LED Betriebsgerät DALI 1 Kanal 24V/45W, dimmbar mit DALI
(im Spiegelschrank unter dem Deckel eingebaut) Wandschalter bauseits durch Elektriker
Stromanschluss +/- 10 mm



Möbel hat aus Stabilitätsgründen eine feste Rückwand!
Ausschnitt für Wasser und Ablauf sind vorhanden!
Achtung: Änderungen / andere Ausschnitte (z.Bsp. Wasserzähler, ect.)
müssen zwingend angegeben werden!

Pour des raisons de stabilité, le meuble a une paroi arrière fixe !
Découpe pour l'eau et l'écoulement sont disponibles !
Attention : modifications / autres découpes (p.ex. compteur d'eau, etc.)
doivent être communiquées !

Il mobile ha una parete posteriore solida per ragioni di stabilità!
I tagli per l'acqua e lo scarico sono disponibili!
Attenzione: Modifiche / altri tagli (ad es. contatore dell'acqua, ecc.)
devono essere comunicati!

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten.
Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR)

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage.
La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio.
Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).